

Foto 1 Recepção da unidade



Foto 3 Consultório com infiltração



Foto 5 Sala de ginecologia com mofo e infiltração



Foto 7 Consultório com falta de ar-condicionado



Foto 9 Ausência de Raio X na odontologia



Foto 2 Corredor sem lâmpada



Foto 4 Lâmpada com defeito



Foto 6 Cadeira com assento quebrada



Foto 8 Sala de odonto com falta de computador



Foto 10 Autoclave inutilizável

♠ Av. Ricardo Brandão, 1600 - Vila Manoel da Costa Lima Campo Grande, MS - 79040-904







Foto 11 Odontologia ausência de lixeiras com tampas



Foto 13 Sem maçaneta



Foto 15 Janela sem vidro



Foto 17 Proteção prejudicada devido a árvore



Foto 12 Porta com ausência de maçaneta



Foto 14 Porta sem pintura



Foto 16 Consultório com infiltração



Foto 18 Almoxarifado com ausência de armário

