



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Bernardo Franco Baís.



Foto 2 Telhado da unidade é muito antigo e não há telhas do mesmo padrão para troca.



Foto 3 Árvores com necessidade de poda.