



Foto 1 Fachada do Hospital Dia.



Foto 2 Fachada do CEDIP que está localizado dentro do Hospital Dia.




Foto 3 Reforma/readequação do ambulatório.



Foto 4 Construção da sala de esterilização.



Foto 5 Leitos novos utilizados pelos pacientes que vão fazer aplicação de medicação.



Foto 6 Calçada em frente a unidade está em condições precárias.



Foto 7 Falta de acesso entre o Hospital Dia e o CRS Nova Bahia.



Foto 8 Cadeiras antigas na recepção do Hospital Dia.