



Foto 1 - Fachada do Ceinf Paulo Siufi.



Foto 2 - Computadores insuficientes e servidores utilizam dos próprios notebooks.



Foto 3 - Infiltrações encontradas em locais pontuais da unidade.



Foto 4 - Parquinho interditado necessitando de manutenção e reparos.



Foto 5 - Precisão da ampliação do parquinho ou construção de espaço para recreação.



Foto 6 - Melhoria na climatização das salas.



Foto 7 - Arquitetura do refeitório acarreta na entrada de água e sujeira.



Foto 8 - Necessidade de manutenção dos banheiros.