



Foto 1 Fachada da Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Hélio Martins Coelho.



Foto 2 Porta da entrada principal da unidade corroída por ferrugem.



Foto 3 Porta dos fundos próximo a sala da gerência com presença de ferrugem.



Foto 4 Infiltração na farmácia causada pelo ar-condicionado.



Foto 5 Área verde sem manutenção.