



Foto 1 Fachada da Unidade Básica de Saúde Coronel Antonino - Dr. Arthur Vasconcelos Dias.



Foto 2 Portas, em sua maioria, encontram-se consideravelmente deterioradas.



Foto 3 Banheiros apresentam-se avariados.



Foto 4 Estrutura da cobertura de forro deformada em determinados locais.



Foto 5 Deficiência na instalação do teto, acarreta no vazamento de águas pluviais.



Foto 6 Infiltrações ocorrendo em determinados locais da unidade.



Foto 7 Geladeira utilizada, irregularmente, para conservar vacinas.



Foto 8 Cadeira odontológica obsoleta, prejudicando nos atendimentos.



*Foto 9 Ralos dispostos nas dependências da unidade, encontram-se sem as tampas.*



*Foto 10 Autoclave danificada prejudicando a rotina de atendimentos.*



*Foto 11 Pintura consideravelmente desgastada por toda a extensão da unidade.*



*Foto 12 Calçada indevidamente utilizada para estacionamento.*