



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família Dr Olympio Leme Cavalheiro.



Foto 2 Moldura rodadeto da sala de laboratório danificado por conta de infiltrações.



Foto 3 Infiltrações na recepção próximo a sala da odontologia.



Foto 4 Odontologia desativada por falta de servidores.




Foto 5 Computadores obsoletos na unidade.



Foto 6 Servidores utilizam seus notebooks particulares para suprir a defasagem de equipamentos.



Foto 7 Farmácia sem distribuição de medicamentos controlados por falta de farmacêutico.



Foto 8 Recepção da unidade de saúde.