



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família Vila Corumbá.



Foto 2 No lugar do toldo foi instalado uma lona adquirida pelos próprios servidores.



Foto 3 Piso da recepção é escorregadio, causa acidentes frequentes.



Foto 4 Pintura danificada e rachaduras na parede da recepção.



Foto 5 Toldo rasgado na janela da sala de vacinas.




Foto 6 Cadeiras em condições precárias, sem encosto.



Foto 7 Luminária com falta de lâmpadas.



Foto 8 Luminária enferrujada na recepção.



Foto 9 Lixo infeccioso em local inadequado.



Foto 10 Tomada sem proteção no consultório médico.




Foto 11 Lâmpadas penduradas pela fiação elétrica.



Foto 12 Corredores e portas estreitos, o que dificulta a locomoção de cadeirantes dentro da unidade.



Foto 13 Banheiros não adaptados para pessoas com necessidades especiais.



Foto 14 Degraus nas portas, o que dificulta o trânsito de cadeirantes na parte interna da unidade.




Foto 15 Local para a realização de inalação está desativado.




Foto 16 Computadores em números insuficientes, bem como são antigos e lentos.



Foto 17 Forro de madeira está danificado e com risco de queda.



Foto 18 Forro de madeira na sala dos agentes comunitários empenado.



Foto 19 Prateleira da farmácia com falta de medicamentos.




Foto 20 Caixas que armazenam medicamentos vazias.