



Foto 1 - Fachada do Centro Regional de Saúde CRS Dr. Guinter Hans - Nova Bahia.



Foto 2 - Recepção desprovida de adequada climatização.



Foto 3 - Computadores obsoletos, incompatíveis com uma rede de internet satisfatória.



Foto 4 - Farmácia utilizada para assistência de usuários em observação.



Foto 5 - Sala de emergência com a porta enferrujada e sem eletrocardiograma.



Foto 6 - Sala de curativo com azulejos se desprendendo e ausência de climatização.



Foto 7 - Porta da sala de curativo, corroída pela ferrugem.



Foto 8 - Dependência para repouso de servidores, repleta de mofo e infiltração.



*Foto 9 - Sanitários com portas deterioradas e hidras estragadas.*



*Foto 10 - Copa pouco iluminada, com ausência de alguns pisos e o mobiliário deteriorado.*