



Foto 1 Fachada sem identificação



Foto 6 Porta antiga e danificada



Foto 2 Acessibilidade prejudicada



Foto 7 Paredes com infiltração



Foto 3 Acessibilidade prejudicada



Foto 8 Paredes com infiltração



Foto 4 Móveis antigos e computador lento



Foto 9 Infiltração e ar-condicionado antigo




Foto 5 Móveis antigos e computador lento



Foto 10 Teto com infiltração





Foto 11 Fiação elétrica exposta



Foto 16 Falta de espaço no almoxarifado



Foto 12 Extintor com manutenção vencida



Foto 17 Falta de espaço no almoxarifado



Foto 13 Vaso sanitário sem assento



Foto 18 Falta de espaço no almoxarifado



Foto 14 Porta danificada



Foto 19 Falta de espaço



Foto 15 Porta danificada



Foto 20 Pia sem armário