



Foto 1 Fachada conservada



Foto 2 Sinalização de área escolar



Foto 3 Calçada sem acessibilidade



Foto 4 Falta de manutenção da área verde externa




Foto 5 Corredor sem iluminação



Foto 6



Foto 7 Parede com infiltração



Foto 8 Parede com infiltração



Foto 9 Rachadura na parede



Foto 10 Corredor central



Foto 11 Corredor



Foto 12 Quadra sem cobertura



Foto 13 Parquinho revitalizado



Foto 14 Extintor de incêndio



Foto 15 Sala de informática



Foto 16 Estacionamento