



Foto 1: Calçamento e muros conservados.



Foto 2: Entrada coberta.



Foto 3: Dispenser de Álcool e termômetro.



Foto 4: Livros disponíveis na entrada.



Foto 5: Infiltrações no teto.



Foto 6: Infiltrações.



Foto 7: Cobertura na parte de trás da Escola.



Foto 8: Coberturas novas nas janelas.



Foto 9: Geladeira para educação infantil.



Foto 10: Salas de aula bem conservadas.



Foto 11: Infestação de Pombos na quadra.



Foto 12: Quadra coberta e bem cuidada.



Foto 13: Quadra pintada.



Foto 14: Bebedouro com água gelada.



Foto 15: Corredores limpos.



Foto 16: Madeiramento deteriorado.



Foto 17: Telhado necessita de manutenção.



Foto 18: Telhado necessita de manutenção.




Foto 19: Faixa de pedestre desgastada.




Foto 20: Necessita faixa elevada.