



Foto 1: Frente da escola.



Foto 2: Falta quebra-molas elevado.




Foto 3: Corredor limpo.



Foto 4: Corredor sem cobertura.



Foto 5: Área externa pintada.



Foto 6: Parquinho requer manutenção.



Foto 7: Cobertura parcial.



Foto 8: Mangueira requer poda.



Foto 9: Infestação de pombos.



Foto 10: Extintores vencidos.