



Foto 1: Jardim da escola.



Foto 2: Corredor interno.



Foto 3: Rachaduras interna no teto.



Foto 4: Rachadura externa.



Foto 5: Infiltrações.




Foto 6: Forro requer reparos/troca.




Foto 7: Rachaduras próxima ao portão.




Foto 8: Quadra poliesportiva requer telamento.



Foto 9: Árvore requer poda.



Foto 10: Alguns extintores vencidos.