



Foto 1: Entrada da UBSF sem identificação.



Foto 2: Placa de identificação no fundo da UBS.



Foto 3: Notebook utilizado para triagem.



Foto 4: Corredor com luzes queimadas.



Foto 5: Parede do corredor com infiltrações.



Foto 6: Sala sem ventilador.



Foto 7: Rachadura no teto.



Foto 8: Rachadura no teto do prédio anexo.



Foto 9: Sala do prédio anexo inacabada.



Foto 10: Cadeiras odontológicas na caixa.



Foto 11: Banheiro novo e já interditado.



Foto 12: Banheiro dos servidores.



Foto 13: Ar-condicionado da clínica médica.



Foto 14: Ar-condicionado consultório.



Foto 15: Cadeira odontológica.



Foto 16: Cuba pingando sem parar.



Foto 17: Porta de acesso ao corredor.



Foto 18: Paredes do corredor com rachaduras.



Foto 19: Paredes quebradas.



Foto 20: Pia rachada.