



Foto 1 Banco externo quebrado



Foto 6 Área externa sem lâmpada



Foto 2 Parede da área externa sem manutenção



Foto 7 Área interna sem lâmpada



Foto 3 Extintor com manutenção vencida



Foto 8 Ferrugem na janela e infiltração na parede



Foto 4 Cama quebrada e parede com infiltração



Foto 9 Armários antigos e quebrados



Foto 5 Cama quebrada inutilizável



Foto 10 Ferrugem na janela



Foto 11 Colchão antigo, rasgado e sem lençol



Foto 12 Ambulância sem ar-condicionado



Foto 13 Lixeira com material contaminado sem tampa