



Foto 1 Fachada mal conservada



Foto 6 Paredes com infiltração



Foto 2 Teto com infiltração



Foto 7 Teto com infiltração



Foto 3 Parede com infiltração



Foto 8 Paredes com infiltração



Foto 4 Paredes com infiltração



Foto 9 Parede com infiltração



Foto 5 Parede com infiltração



Foto 10 Paredes com rachaduras



Foto 11 Estrutura com rachadura na odontologia



Foto 16 Cadeira deteriorada



Foto 12 Estrutura danificada e janela sem cortina



Foto 17 Teto com infiltração na farmácia



Foto 13 Janela enferrujada




Foto 18 Cadeira deteriorada



Foto 14 Móveis antigos




Foto 19 Armário quebrado



Foto 15 Cadeira deteriorada



Foto 20 Objetos descartados incorretamente