



Foto 1 Entrada do Horto Florestal



Foto 2 Entrada deteriorada



Foto 3 Única entrada aberta ao público



Foto 4 Local para caminhada



Foto 5 Via que dá acesso ao Horto Florestal



Foto 6 Passagem interdita



Foto 7 Proteção prejudicada devido a árvore



Foto 8 Grades empenadas



Foto 9 Espelhos d'água desativados



Foto 10 Espelho d'água requer cuidado





Foto 11 Janelas com vidros quebrados



Foto 12 Banheiro interditado



Foto 13 Banheiro sem condição de uso



Foto 14 Banheiro interditado



Foto 15 Ausência de grade protetora



Foto 16 Fossa aberta



Foto 17 Mesa quebrada



Foto 18 Mesa e bancos quebrados



Foto 19 Aparelho de academia quebrado



Foto 20 Rachaduras importantes





Foto 21 Orquidário desativado



Foto 22 Orquidário desativado



Foto 23 Padrão de luz depredado




Foto 24 Grade de proteção rompido



Foto 25 Portaria depredada



Foto 26 Portaria invadida e depredada



Foto 27 Pavilhão com entulho



Foto 28 Entulho de arquibancada



Foto 29 Telhado desfeito



Foto 30 Fiação exposta