



Foto 1 Unidade bem conservada



Foto 6 Unidade bem conservada



Foto 2 Unidade bem conservada



Foto 7 Unidade bem conservada



Foto 3 Unidade bem conservada



Foto 8 Extintor com manutenção vencida




Foto 4 Unidade bem conservada




Foto 9 Falta de extintor



Foto 5 Unidade bem conservada