



Foto 1 Fachada mal conservada



Foto 6 Estrutura com rachaduras



Foto 2 Corredor sem acessibilidade



Foto 7 Paredes com infiltração



Foto 3 Janela de frente para parede



Foto 8 Paredes com infiltração



Foto 4 Paredes com infiltração



Foto 9 Paredes com infiltração



Foto 5 Paredes com infiltração



Foto 10 Paredes com infiltração



Foto 11 Móveis deteriorados



Foto 16 Armazenamento inapropriado de aparelhos de ar-condicionado no consultório



Foto 12 Cadeira de rodas doada



Foto 17 Ar-condicionado antigo



Foto 13 Armazenamento indevido de lixo contaminado



Foto 18 Consultórios sem computadores




Foto 14 Porta enferrujada



Foto 19 Porta comprada com recursos pessoais



Foto 15 Infiltração e teto sem forro na copa



Foto 20 Área destinada a pacientes com suspeita de Covid-19