



**FOTO 1 PISOS QUEBRADOS**



**FOTO 2 ARMÁRIOS ANTIGOS**



**FOTO 3 BANHEIROS COM DEFEITO**



**FOTO 4 SANITÁRIOS SEM ASSENTO**



**FOTO 5 ACABAMENTO DAS PAREDES POR FAZER**



**FOTO 6 MATERIAL DESPORTIVO EM PÉSSIMO ESTADO**



**FOTO 7 TELAS DEPREDADAS**



**FOTO 8 PISOS CEDENDO E ABRINDO**



**FOTO 9 FIAÇÃO EXPOSTA**



**FOTO 10 EXTINTORES VENCIDOS**