



FOTO 1 FALTAM DEPÓSITOS ADEQUADOS



FOTO 2 TELHAS QUEBRADAS



FOTO 3 QUADRA EM PERFEITO ESTADO



FOTO 4 FACHADA RECÉM PINTADA