



**FOTO 1 INFESTAÇÃO DE POMBOS**



**FOTO 2 ENTULHO NA QUADRA ANTIGA**



**FOTO 3 PORTÕES COM MAL FUNCIONAMENTO**



**FOTO 4 REDES DE PROTEÇÃO SE DETERIORANDO**



**FOTO 5 TUBULAÇÕES EXPOSTAS**



**FOTO 6 MURO EXTERNO EM PÉSSIMO ESTADO**



**FOTO 7 ENTULHO EM FRENTE AO PRÉDIO**



**FOTO 8 VAZAMENTO DE ÁGUA EXTERNO**



**FOTO 9 GRAMA ALTA NO PATIO**



**FOTO 10 INFESTAÇÃO DE MARIMBONDOS**