



FOTO 11 FREEZER CONGELANDO ALIMENTOS



FOTO 12 BANHEIROS INTERDITADOS - QUADRA



FOTO 13 PISCINA DETERIORADA



FOTO 14 DIVERSAS CARTEIRAS VELHAS ENTULHADAS




FOTO 15 FIAÇÃO EXPOSTA POR TODA A ESCOLA



FOTO 16 ARMÁRIOS QUEBRADOS



FOTO 17 BANHEIROS EM PÉSSIMO ESTADO ESTRUTURAL



FOTO 18 FORRO COMPROMETIDO



FOTO 19 JANELAS PEQUENAS E EMPERRADAS



FOTO 20 BANHEIROS INTERDITADOS - ANEXO