



FOTO 11 INFORMAÇÃO INCORRETA DE OBRAS




FOTO 12 SANEAMENTO COMPROMETIDO



FOTO 13 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO COMPROMETIDA



FOTO 14 INFESTAÇÃO DE POMBOS




FOTO 15 FALTA DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA




FOTO 16 DIVERSAS JANELAS COMPROMETIDAS




FOTO 17 FIAÇÃO EXPOSTA



FOTO 18 PROLIFERAÇÃO DE MARIMBONDOS




FOTO 19 FALTA DE PODA EM ÁRVORES EXTERNAS




FOTO 20 DIVERSAS TELHAS QUEBRADAS