



FOTO 21 FIAÇÃO EXPOSTA POR TODO ANEXO



FOTO 22 TODOS OS EXTINTORES EM MANUTENÇÃO



FOTO 23 SALAS DESATIVADAS



FOTO 24 SALAS COM POUCA OU NENHUMA VENTILAÇÃO, 2º ANDAR



FOTO 25 VENTILADORES QUEBRADOS



FOTO 26 JANELAS EM PÉSSIMO ESTADO



FOTO 27 PISO COMPROMETIDO




FOTO 28 ESCADAS SEM ANTIDERRAPANTE




FOTO 29 INFILTRAÇÃO



FOTO 20 SALAS COM POUCA OU NENHUMA VENTILAÇÃO, 1º ANDAR