



Foto 1 Pista de caminhada



Foto 2 Vista geral da praça



Foto 3 Presença de matos no gramado



Foto 4 Gramado alto



Foto 5 Calçamento levantado



Foto 6 Calçamento levantado



Foto 7 Restos de galhos e folhas



Foto 8 Placa de identificação da praça

Foto 9 Espelhos d'água desativados

Foto 10 Espelho d'água requer cuidado