



Foto 1 Infiltrações na parede com mofo



Foto 2 Infiltrações no teto com mofo



Foto 3 Sala de espera com ventilador estragado



Foto 4 Autoclaves com defeito



Foto 5 Sala de odontologia com rachaduras



Foto 6 Notebook particular do médico



Foto 7 Consultório sem computador



Foto 8 Computador antigo



Foto 9 Computador com defeito




Foto 10 Laboratório sem ventilador



Foto 11 Falta ventilador



Foto 12 Cadeiras sem encosto e braços



Foto 13 Cadeira rasgada



Foto 14 Móveis antigos e cheios



Foto 15 Rampa descascada



Foto 16 Almoxarifado lotado



Foto 17 Farmácia bem organizada



Foto 18 Infiltração nas salas