



Foto 1 Placa de identificação



Foto 2 Entulho



Foto 3 Formigueiros



Foto 4 Local para caminhada



Foto 5 Lixo na área de lazer



Foto 6 Destroço de galhos



Foto 7 Pista deteriorada



Foto 8 Lixo pelo parque



Foto 9 Pista de caminhada deteriorada



Foto 10 Entulho de galhos