



Foto 1 Bolor por todo o teto



Foto 2 Sala insalubre



Foto 3 Bolor



Foto 4 Infiltração no consultório



Foto 5 Infiltração no teto



Foto 6 Infiltração




Foto 7 Infiltração nas paredes



Foto 8 Infiltração no almoxarifado



Foto 9 Janela enferrujada



Foto 10 Lixeira sem tampa





Foto 11 Infiltração



Foto 12 Ar-condicionado sem condições de uso



Foto 13 Parede sem manutenção



Foto 14 Infiltração na unidade



Foto 15 Infiltração nas paredes



Foto 16 Bolor no teto




Foto 17 Janela enferrujada



Foto 18 Bolor no teto



Foto 19 Infiltração



Foto 20 Sala insalubre