



Foto 1 Água escorrendo pela parede




Foto 2 Água escorrendo pela parede



Foto 3 Água escorrendo no padrão de energia



Foto 4 Sala organizada



Foto 5 Sala de vacinas



Foto 6 Farmácia da unidade



Foto 7 Almoxarifado com falta de espaço



Foto 8 Público na recepção



Foto 9 Recepção para teste de COVID

Foto 10 Espelho d'água requer cuidado