



Foto 1- Fachada do Ceinf Botafogo.



Foto 2 - Área verde da instituição necessitando de manutenção.



Foto 3 - Cadeiras para alimentação infantil com cintos de proteção estragados.



Foto 4 - Teto do refeitório com manchas evidentes de infiltração.



Foto 5 - Extintores com datas de validade expiradas.

Foto 10