



Foto 1 - Fachada da EM Celina Martins Jallad



Foto 2 - Rachaduras pontuais nas dependências da unidade



Foto 3 - Área verde da escola necessitando de manutenção



Foto 4 - Salas de aulas inacabadas e inutilizadas



Foto 5 - Biblioteca convertida em sala de aula



Foto 6 - Sala dos professores partilhando espaço com a biblioteca



Foto 7 - Área da escola destinada a construção de quadra de esporte



Foto 8 - Fissuras localizadas em determinados locais da escola