



Foto 1 - Fachada frontal da unidade escolar



Foto 2 - Protocolo de biossegurança



Foto 3 - Dispenser de álcool em frente às salas



Foto 4 - Extintor com data de validade expirada



Foto 5 - Salas de aulas com mesas e carteiras conservadas



Foto 6 - Sala dos professores com armário avariado



Foto 7 - Cozinha estruturada, porém falta utensílios



Foto 8 - Biblioteca desprovida de climatização



Foto 9 - Quadra esportiva necessitando de reparos e melhorias