



Foto 1 - Fachada da Unidade de Saúde São Francisco



Foto 2 - Ferrugem se alastrando nas portas



Foto 3 - Fissuras e rachaduras nas paredes da unidade



Foto 4 - Extintores com a data de validade vencida



Foto 5 - Banheiros sem higienização e manutenção



Foto 6 - Computadores e internet morosos, postergando o atendimento aos usuários



Foto 7 - Portas avariadas necessitando de manutenção



Foto 8 - Mobiliários antigos e degradados