



Foto 1 - Fachada da UBS Dr.º Vespasiano B. Martins




Foto 2 - Computadores obsoletos e internet morosa



Foto 3 - Mobiliário da unidade precário



Foto 4 - Infiltrações alastradas pelas dependências da UBS



Foto 5 - Paredes da unidade repleta de mofo



Foto 6 - Portas da repartição encontram-se deterioradas



Foto 7 - Forro da UBS avariado



Foto 8 - Assoalhos com pisos quebrados



Foto 9 - Luminárias sem lâmpadas e fiação exposta



Foto 10 - Rede elétrica sem a devida instalação