



Foto 1 Fachada da escola




Foto 2 Álcool em gel disponível



Foto 3 Rachaduras na sala



Foto 4 Rachadura na parede



Foto 5 Via que dá acesso ao Horto Florestal



Foto 6 Passagem interdita




Foto 7 Rachaduras




Foto 8 Rachaduras



Foto 9 Rachaduras




Foto 10 Problemas estruturais



Foto 11 Rachadura no piso da sala de aula



Foto 12 Rachadura no piso



Foto 13 Rachadura próximo a cadeira do aluno



Foto 14 Rachadura



Foto 15 Problema estrutural na biblioteca



Foto 16 Ferragem à mostra




Foto 17 Beiral danificado



Foto 18 Infiltração



Foto 19 Rachaduras na parte externa



Foto 20 Falta de extintor de incêndio



*Foto 21 Infiltração*



*Foto 22 Fissura na parede*



*Foto 23 Infiltrações na parte externa*



*Foto 24 Vidro da janela quebrado*