

Foto 1 Fachada da Escola Municipal Prof. João Cândido de Souza.



Foto 2 Rachaduras na parede próximo à secretaria da escola.



Foto 3 Fiação exposta próximo as salas da educação infantil.



Foto 4 Portas das salas de aula com a fechadura danificada.



Foto 5 Área verde sem manutenção nos fundos da escola.




Foto 6 Presença de pragas urbanas (pombos) na quadra de esporte.



Foto 7 Fezes de pombos no chão próximo à quadra de esportes.



Foto 8 Vaso sanitário do banheiro sem assento e tampa.