



Foto 1 Fachada da escola



Foto 2 Medidas de biossegurança na entrada



Foto 3 Padrão de energia sem fixação



Foto 4 Pintura da quadra de esportes



Foto 5 Falta de redes nas traves e cestas



Foto 6 Árvore próximo a quadra



Foto 7 Árvore com necessidade de poda



Foto 8 Cadeiras antigas



Foto 9 Manual de higienização das mãos



Foto 10 Pia e álcool em gel disponíveis





*Foto 11 Cadeiras novas*



*Foto 12 Material pedagógico*



*Foto 13 Organização da biblioteca*