



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Prof. Maria Lúcia Passarelli.



Foto 2 Local para fixação de extintor de incêndio, porém não estão fixados nos ganchos.



Foto 3 Vaso sanitário do banheiro sem tampa e assento.



Foto 4 Parede do banheiro quebrada, faltando azulejos.



Foto 5 Ausência de redes nas traves e cestas de basquete na quadra de esportes.



Foto 6 Presença de pragas urbanas na estrutura da quadra de esportes.



Foto 7 Fezes de pombos que acabam por corroer a pintura nova da quadra de esportes.




Foto 8 Cantina terceirizada da escola vendendo refrigerantes e salgadinhos, o que é vedado pela Lei Municipal nº 4.992/2011.



*Foto 9 Falta de pavimento na calçada lateral da escola e área verde com necessidade de manutenção.*



*Foto 10 Falta de calçamento que interliga o portão de acesso até as salas de aula, dificultando a limpeza das salas de aula.*