



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi.



Foto 2 Extintor de incêndio com prazo de validade vencido.



Foto 3 Vaso sanitário do banheiro masculino sem assento e tampa.



Foto 4 Área verde dos fundos da escola sem manutenção.



Foto 5 Área verde próximo a entrada da escola sem manutenção.