



Foto 1 Fachada da escola



Foto 2 Álcool em gel disponível na entrada



Foto 3 Laboratório de informática desativado



Foto 4 Tela de proteção da quadra estragada



Foto 5 Buraco na tela de proteção da quadra



Foto 6 Pintura gasta na quadra de esportes coberta



Foto 7 Pintura apagada na quadra de esportes



Foto 8 Sinalização da via sem manutenção



Foto 9 Calçada desnivelada na frente da escola



Foto 10 Gramado sem manutenção próximo as salas



Foto 11 Área verde necessita de manutenção no fundo da escola



Foto 12 Muro cedendo



Foto 13 Muro com risco de queda



Foto 14 Muro da parte de trás da escola cedendo



Foto 15 Parquinho sem manutenção



Foto 16 Brinquedos do parquinho sem manutenção