



Foto 1 Fachada da escola




Foto 2 Entrada da escola



Foto 3 Vaso sanitário sem assento



Foto 4 Vaso sanitário banheiro masculino



Foto 5 Buraco no teto do banheiro masculino



Foto 6 Cozinha da escola



Foto 7 Parquinho necessitando de reparos




Foto 8 Fiação furçada




Foto 9 Salas de aula sem cortina



Foto 10 Gramado alto nos fundos



Foto 11 Cesta de basquete sem rede



Foto 12 Pintura com falhas na quadra



Foto 13 Quadro branco




Foto 14 Sala com carteiras antigas



Foto 15 Sala de informática



Foto 16 Biblioteca organizada