



Foto 1 Pista de caminhada em torno da Lagoa



Foto 2 Academia ao ar livre conservada



Foto 3 Bancos para uso da população



Foto 4 Banco quebrado



Foto 5 Banco deteriorado



Foto 6 Buraco na pista de caminhada



Foto 7 Acúmulo de lama na pista de caminhada



Foto 8 Desnível na pista de caminhada



Foto 9 Acúmulo de lixo próximo a lagoa



Foto 10 Embalagens de alimentos jogados no local