



Foto 1 - Fachada da EM Nazira Anache



Foto 2 - Banheiros higienizados, porém sem a devida manutenção



Foto 3 - Móveis da unidade avariados



Foto 4 - Iluminação pública ausente na parte posterior da escola



Foto 5 - Sinalização de trânsito necessária em um dos acessos da instituição



Foto 6 - Extintores com as datas de validade expiradas



Foto 7 - Quadra de esportes com infestação de pombos



Foto 8 - Parte elétrica ausente de manutenção