



*Foto 1 - Praça com a devida manutenção da vegetação e poda das árvores*



*Foto 2 - Brinquedo do parque infantil avariado*



*Foto 3 - Rachaduras constantes no piso da quadra de esportes*



*Foto 4 - Precisão de lixeiras específicas propiciando uma melhor limpeza*



*Foto 5 - Quadra para vôlei de areia necessitando de revitalização*



*Foto 6 - Rejeito de tijolos indevidamente descartados*