



Foto 1 Pista de caminhada



Foto 2 Parquinho



Foto 3 Espelho d'água sem uso



Foto 4 Espelho d'água



Foto 5 Gramado sem manutenção



Foto 6 Mato alto



Foto 7 Obra do banheiro inacabada



Foto 8 Banheiro inacabado



Foto 9 Portaria inacabada




Foto 10 Padrão de luz arrombado



Foto 11 Obra do banheiro inacabada



Foto 12 Banheiro abandonado



Foto 13 Banheiros inacabados



Foto 14 Obra inacabada



Foto 15 Portaria inacabada



Foto 16 Passagem de fios são furtados



Foto 17 Proteção para evitar furto da fiação



Foto 18 Fios expostos por conta de furtos



Foto 19 Furto de fiação



Foto 20 Pista de skate



Foto 21 Sala de Judô



Foto 22 Sala de Pilates



Foto 23 Calendário das atividades do parque