



Foto 1 Monumento da praça Alfredo Barbosa de Souza - Jardim Tarumã.



Foto 2 Banco desnivelado e com o assento solto.



Foto 3 Pista de caminhada desnivelada, com rachaduras e buracos.



Foto 4 Desnível na pista de caminhada causado por raízes de árvores.



Foto 5 Área verde sem manutenção.