



Foto 1 Infiltração consultório



Foto 2 Pintura descascando



Foto 3 Rachadura na parede



Foto 4 Toldo rasgado



Foto 5 Computador antigo na sala de odontologia



Foto 6 Cadeira com assento rasgado




Foto 7 Recepção sem extintores



Foto 8 Recepção




Foto 9 Entrada da unidade



Foto 10 Ferrugem na janela



Foto 11 Autoclave com defeito



Foto 12 Pia com vazamento




Foto 13 Lista de falta de medicamentos



Foto 14 Organização da farmácia



Foto 15 Organização de medicamentos



Foto 16 Medicamentos organizados



Foto 17 Local que necessita de um portão



Foto 18 Vaso sanitário sem assento



Foto 19 Interruptor com defeito