



Foto 1 Fachada da Unidade Básica de Saúde Dr. Nicolau Fragelli.



Foto 2 Falta de acessibilidade na entrada da UBS.



Foto 3 Pintura da área externa em situação deplorável.



Foto 4 Cadeiras em condições precárias de uso.



Foto 5 Infiltração no teto da sala da gerência.



Foto 6 Rachadura na parede da recepção próximo a sala de curativo.



Foto 7 Rachadura na sala dos agentes comunitários.



Foto 8 Infiltração na parede do consultório médico.



Foto 9 Porta de entrada principal enferrujada.



Foto 10 Infiltração na parede da recepção.



Foto 11 Infiltração com presença de fungos no teto da farmácia.



Foto 12 Infiltração no teto da farmácia.



Foto 13 Parte da obra iniciada em 2021, porém foi paralisada.



Foto 14 Placa de indicação da obra a ser realizada na unidade de saúde.



Foto 15 Área verde sem manutenção.